

**To:** Thomas McNamara[Thomas.McNamara@co.laplata.co.us]; Butch Knowlton[Butch.Knowlton@co.laplata.co.us]; Joe Kerby[Joe.Kerby@co.laplata.co.us]; Joanne Spina[Joanne.Spina@co.laplata.co.us]; Sean Smith[Sean.Smith@co.laplata.co.us]; Frank Sandoval[Frank.Sandoval@co.laplata.co.us]; Pat Downs[Pat.Downs@co.laplata.co.us]; Sarah Jacobson[Sarah.Jacobson@co.laplata.co.us]; Todd Hitti[Todd.Hitti@co.laplata.co.us]; Edward Aber[Edward.Aber@co.laplata.co.us]; Faulk, Libby[Faulk.Libby@epa.gov]

**From:** Daniel Bender

**Sent:** Sat 8/8/2015 9:16:58 PM

**Subject:** Collect pool

[IMG\\_0317.JPG](#)

[ATT00001.txt](#)

[IMG\\_0288.JPG](#)

[ATT00002.txt](#)

[IMG\\_0282.JPG](#)

[ATT00003.txt](#)

Work today on collection pool at mine. Cement Creek 3 miles below mine. View of road damage from soil collapse on exit side lots of timber pulled out that blocked culvert on inflow side. I have a lot more pics but these give quick view. Dan B.